



REINSA

Rehabilitaciones Industriales S.A de C.V

REHABILITACIONES INDUSTRIALES DEL NORTE S.A. DE C.V.

CURRICULUM

“EMPRESA CON GRAN VERSATILIDAD EN SERVICIOS DE REHABILITACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, APLICADOS EN SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA.”

I.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: REHABILITACIONES INDUSTRIALES DEL NORTE S.A. DE C.V.

DIRECCION: PRIVADA QUINTA 115 JOSEFA O. DE DOMINGUEZ. CENTRO, 67480

CIUDAD: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON.


TELEFONO: (828) 688-15-64

CELULAR: (828) 118-35-47

EMAIL: reinsa.admon@gmail.com

RFC: RIN170427TM1

UBICACIÓN:



II.- QUIENES SOMOS

REINSA: Es una empresa especializada en la implementación de soluciones para la industria, ofreciendo servicios para la construcción, rehabilitación y mantenimiento industrial en todo tipo de instalaciones públicas y privadas de bienes muebles e inmuebles. Contamos con Personal capacitado para ofrecer a su empresa un servicio de calidad dando como resultado la satisfacción total.

“Somos innovadores, buscamos detectar oportunidades de mejora, ofrecemos soluciones integrales para bajar costos y tenemos como prioridad satisfacer a nuestros clientes con resultados, agradeciendo la confianza que depositan en nosotros al contratarnos”.

III.- POLITICA DEL SGI

Política del SGI

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Nuestro compromiso en **REINSA.** es el servicio de construcción, rehabilitación y el mantenimiento industrial; cumpliendo con los requisitos legales aplicables y otros requisitos.

Utilizando la responsabilidad social empresarial como marco de actuación para definir objetivos estratégicos que contribuyan al desarrollo humano sostenible mediante la generación de valor social, económico y ambiental; así como el apoyo a iniciativas afines en el ámbito local, nacional e internacional bajo un fundamento ético.

Comprometidos a mejorar continuamente nuestra operación para proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y a utilizar adecuadamente la energía, con la finalidad de minimizar los aspectos ambientales de nuestras actividades, productos y servicios en beneficio de la comunidad, dentro del marco legal aplicable y los requisitos voluntarios que la empresa adopte.

Proporcionando a nuestros trabajadores las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de incidentes relacionada con su trabajo, con el compromiso de establecer mecanismos de retroalimentación de los trabajadores.

Logrando con ello la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo propuestas innovadoras y efectivas a sus necesidades en el servicio de construcción, rehabilitación y el mantenimiento industrial, de forma consistente.

Manteniendo la rentabilidad en base a la mejora continua de nuestros procesos.



Ing. Martin Gonzalez Vargas

Representante del SGI



Ing. Martin Gonzalez Ledesma

Director

IV.- SERVICIOS

- TRABAJOS DE OBRA METAL MECANICA EN GENERAL
- PREFABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
- TRABAJOS DE PREFABRICACION Y MONTAJE DE TUBERIAS Y DUCTOS
- RELEVADO DE ESFUERZOS
- PRUEBAS HIDROSTATICAS
- PRUEBAS NEUMATICAS
- PRUEBA Y INSTALACION DE VALVULAS
- TRABAJOS DE OBRA ELECTRICA
- TRABAJOS DE INSTRUMENTACION
- APLICACIÓN DE CONCRETO REFRACTARIO EN INTERIOR DE EQUIPOS, CALENTADORES Y CONVERTIDORES.
- REHABILITACION DE CALENTADORES
- REHABILITACION DE TANQUES
- REHABILITACION DE RECIPIENTES
- SAND-BLAST Y PINTURA
- AISLAMIENTO TERMICO EN TUBERIAS Y EQUIPOS
- MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS Y RECIPIENTES
- SERVICIOS DE PERFORACION DE LINEAS EN VIVO
- SERVICIOS DE OBTURACION DE LINEAS EN VIVO

V.- CERTIFICACIONES

Certificate of Registration

This is to Certify that
Quality Management System of

REHABILITACIONES INDUSTRIALES DEL NORTE SA DE CV
PRIVADA QUINTA #415 ZONA CENTRO, CADREYTA JIMENEZ NL, CP 97300 MEXICO

has been assessed and found to conform to the requirements of
ISO 9001:2015
for the following scope :

SERVICES FOR CONSTRUCTION IN GENERAL, REHABILITATION AND INDUSTRIAL MAINTENANCE.
IAF CODE: 28.36

Certificate No	22IQK151R2	Issuance Date	15/11/2023
Initial Registration Date	12/07/2023	Date of Expiry	12/07/2025
1st Surv. Due	15/06/2023	2nd Surv. Due	13/06/2024

Director 





Certificate Validations: The Certificate Validity can be checked at www.reinsof.com or www.egac.com.mx.
Certificate is the property of American Quality Certification LLC (AQ2) located in 301-10th Street City, Maryland, USA.
Email: info@reinsof.com and shall be renewed immediately when demanded.
Validity of the Certificate is subject to successful completion of surveillance audits on or before of the date.

Certificate of Registration

This is to Certify that
Environmental Management System of

REHABILITACIONES INDUSTRIALES DEL NORTE SA DE CV
PRIVADA QUINTA #415 ZONA CENTRO, CADREYTA JIMENEZ NL, CP 97300 MEXICO

has been assessed and found to conform to the requirements of
ISO 14001:2015
for the following scope :

SERVICES FOR CONSTRUCTION IN GENERAL, REHABILITATION AND INDUSTRIAL MAINTENANCE.
IAF CODE: 28.36

Certificate No	22IQK140R2	Issuance Date	15/11/2023
Initial Registration Date	11/07/2023	Date of Expiry	11/07/2025
1st Surv. Due	11/06/2023	2nd Surv. Due	14/06/2024

Director 





Certificate Validations: The Certificate Validity can be checked at www.reinsof.com or www.egac.com.mx.
Certificate is the property of American Quality Certification LLC (AQ2) located in 301-10th Street City, Maryland, USA.
Email: info@reinsof.com and shall be renewed immediately when demanded.
Validity of the Certificate is subject to successful completion of surveillance audits on or before of the date.

Certificate of Registration

This is to Certify that
Occupational Health & Safety Management System of

REHABILITACIONES INDUSTRIALES DEL NORTE SA DE CV
PRIVADA QUINTA #415 ZONA CENTRO, CADREYTA JIMENEZ NL, CP 97300 MEXICO

has been assessed and found to conform to the requirements of
ISO 45001:2018
for the following scope :

SERVICES FOR CONSTRUCTION IN GENERAL, REHABILITATION AND INDUSTRIAL MAINTENANCE.
IAF CODE: 28.36

Certificate No	22IQK152R2	Issuance Date	15/11/2023
Initial Registration Date	15/07/2023	Date of Expiry	14/07/2025
1st Surv. Due	15/06/2023	2nd Surv. Due	15/06/2024

Director 





Certificate Validations: The Certificate Validity can be checked at www.reinsof.com or www.egac.com.mx.
Certificate is the property of American Quality Certification LLC (AQ2) located in 301-10th Street City, Maryland, USA.
Email: info@reinsof.com and shall be renewed immediately when demanded.
Validity of the Certificate is subject to successful completion of surveillance audits on or before of the date.

Certificate of Registration


This is to Certify that
Information Security Management System of




REHABILITACIONES INDUSTRIALES DEL NORTE SA DE CV
PRIVADA QUINTA #415 ZONA CENTRO CADREYTA JIMENEZ NL, CP 97300 MEXICO

has been assessed and found to conform to the requirements of
ISO/IEC 27001:2022
For the following scope :

PROVISION OF INFORMATION SECURITY FOR GENERAL CONSTRUCTION SERVICES, REHABILITATION AND INDUSTRIAL MAINTENANCE SERVICES.
(STATEMENT OF APPLICABILITY V1.0 DATED 08/01/2023)

Certificate No	22IQK110	Issuance Date	14/12/2023
Initial Registration Date	14/12/2023	Date of Expiry	13/12/2026
1st Surv. Due	14/11/2024	2nd Surv. Due	14/11/2025

Director 

Certificate Validations: The Certificate Validity can be checked at www.reinsof.com or www.egac.com.mx.
Certificate is the property of American Quality Certification LLC (AQ2) located in 301-10th Street City, Maryland, USA.
Email: info@reinsof.com and shall be renewed immediately when demanded.
Validity of the Certificate is subject to successful completion of surveillance audits on or before of the date.

VI.- PROYECTOS EJECUTADOS

No.	CONTRATO	DESCREPCION	UBICACIÓN
1	5200010716	APERTURA DE REGISTROS, LIMPIEZA Y EXTRACCION DE CATALIZADOR EN FONDO DE REGENERADOR Y POZO DE VALVULA TAPON ZV-100 DE LA PLANTA CATALITICA 1	REFINERIA PEMEX CADEREYTA
2	5200010650	RESTAURACION DE CONVERTIDOR, PERIFERICOS, CHIMENEA Y CALENTADOR 2-B, DE LA PLANTA CATALITICA 1	REFINERIA PEMEX CADEREYTA
3	5200010643	REHABILITACION DE TORRES Y RECIPIENTES DE LA PLANTA CATALITICA 1	REFINERIA PEMEX CADEREYTA
4	5200010416	OBRA ELECTROMECANICA PARA EFECTUAR CAMBIO DE CABEZAL Y RAMALES DE CIRCUITO DE DESFOGUE DE LA PLANTA ALQUILACION 2	REFINERIA PEMEX CADEREYTA
5	5200010823	OBRA ELECTROMECANICA PARA INTEGRACION DE TUBERIAS EN BOMBAS 256-P/PAT DEL AREA DE SERVICIOS PRINCIPALES	REFINERIA PEMEX CADEREYTA
6	5200010835	REHABILITACION DE CABEZAL DE GAS DE FUERZA No.2	REFINERIA PEMEX CADEREYTA
7	5200010854	INSTALACION Y CALIBRACION DE SOPORTES DE CARGA EN DUCTO DE SALIDA DE GASES DE LA PLANTA CATALITICA 1	REFINERIA PEMEX CADEREYTA
8	5200010881	FABRICACION Y CAMBIO DE SECCION DE DUCTO DE 86" DE DIAMETRO SALIDA DE GASES A CHIMENEA DE LA PLANTA CATALITICA 1	REFINERIA PEMEX CADEREYTA


REHABILITACION DE CONVERTIDORES EN PLANTAS CATALITICAS PEMEX.




DESMONTAJE DE RISER Y DESMONTAJE DE CICLONES PRIMARIOS DEL INTERIOR DEL CONVERTIDOR DE PLANTA CATALITICA.



CAMBIO DE DUCTO DE 86" EN PLANTA CATALITICA 1 REFINERIA PEMEX CADEREYTA.



ANALISIS DE CARGA Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS



CAMBIO DE TUBERIA DAÑADA DE 40" EN PLANTA COMBINADA 2 DE LA REFINERIA PEMEX CADEREYTA



SAND-BLAST Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO



SERVICIO DE AISLAMIENTO TERMICO EN TUBERIAS Y EQUIPOS



TRABAJOS DE RELEVADO DE ESFUERZOS



SERVICIO DE PERFORACION Y OBTURACION DE LINEA EN VIVO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO EN PLANTA DE FUERZA 1 DE LA REFINERIA CADEREYTA.



INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO EN PLANTA DE ALKILACION No. 1 DE REFINERIA ING. HECTOR R. LARA SOSA DE CADEREYTA N.L.



VII.- RELACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA

- GRUA RT LINKBELT 130 TONELADAS
- GRUA RT TEREX DE 80 TONELADAS
- GRUA TITAN MANITEX DE 35 TONELADAS
- GRUA TITAN NATIONAL CRANE DE 28 TONELADAS
- GRUA TITAN TEREX DE 17 TONELADAS
- RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 2023
- CAMION DE VOLTEO DE 14M3
- AMBULANCIA MARCA DODGE MODELO 2017
- MONTACARGAS CATERPILLAR DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD
- GENERADOR ELECTRICO 90 KVA
- GENERADOR ELECTRICO 25 KVA
- COMPRESOR DE AIRE 750 PCM
- COMPRESOR DE AIRE 350 PCM
- TRACTOCAMION VOLVO 2010
- 2 CAJA SECA DE 18 METROS PARA ALMACEN
- PLATAFORMA DE 12M PARA 40 TONELADAS
- LOW-BOY PARA TRANSPORTE DE EQUIPO PESADO
- 3 CAMIONETAS ESTAQUITA NP300
- 6 CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA SUPERVISORES
- 1 CAMION DE 3.5 TONELADAS
- 2 AUTOBUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL
- 1 CAMIONETA TRANSIT PARA TRANSPORTE DE PERSONAL
- EQUIPO DE CORTE PLASMA HASTA 1.5 PULGADAS DE ESPESOR
- 2 MAQUINAS DE SOLDAR DE COMBUSTION INTERNA
- 12 MAQUINAS DE SOLDAR ELECTRICAS
- TORRES DE ALUMBRADO DE COMBUSTION INTERNA
- GRUA VIAJERA DE 10 TONELADAS
- 4 OFICINAS MOVILES
- ROMPEDORAS DE CONCRETO ELECTRICAS
- VATIDORA DE CONCRETO REFRACTARIO PARA 20KG
- LANZADORA DE CONCRETO
- VATIDORA PARA CONCRETO
- EQUIPO CONTRA INCENDIO
- EQUIPO PARA MANIOBRAS MANUALES
- EQUIPO PARA CORTE

VIII.- INFRAESTRUCTURA

TALLER



IX.- CONTACTO

NOMBRE: ING. MARTIN GONZALEZ LEDESMA

PUESTO: DIRECTOR

E-MAIL: reinsa.admon@gmail.com, golm68@gmail.com

TELEFONO: (828) 118-35-47

NOMBRE: MARTIN GONZALEZ VARGAS

PUESTO: GERENTE DE CONSTRUCCION

E-MAIL: martin.reinsa@gmail.com

TELEFONO: (812) 420-29-23